



**KNDJC733055486295**  
**KIA SORENTO**

[Zobacz przewodnik po raporcie](#)

[Zobacz regulamin](#)

**Data:** 2017-02-21 14:23:42

**ID:** 58ac3f24-da50-4638-a137-7d2d5762f44f

## Informacje o pojeździe

Ta sekcja zawiera zestaw podstawowych informacji o pojeździe.

<b>Marka:</b>	KIA
<b>Model:</b>	SORENTO
<b>Wersja:</b>	GL
<b>Typ nadwozia:</b>	SUV
<b>Liczba drzwi:</b>	5
<b>Liczba miejsc:</b>	5
<b>Klasa pojazdu:</b>	MID-SIZE SUV
<b>Typ pojazdu:</b>	MEDIUM SUV
<b>Rok modelowy:</b>	2005
<b>Rok produkcji:</b>	2005
<b>Miejsce montażu:</b>	ASAN, SOUTH (SOUTH KOREA)
<b>Suma kontrolna:</b>	POPRAWNA
<b>Kod silnika:</b>	G6CU
<b>Układ silnika:</b>	V ENGINE
<b>Typ silnika:</b>	V6
<b>Głowica silnika:</b>	DOHC
<b>Liczba zaworów:</b>	24
<b>Ilość cylindrów:</b>	6
<b>Pojemność skokowa:</b>	3497 CM3
<b>Pojemność skokowa:</b>	213 CID
<b>Pojemność nominalna:</b>	3.5 L
<b>Moc:</b>	192 HP



Moc:	143 KW
Charger_(turbo/super/diesel):	N
Rodzaj paliwa:	PETROL
Napęd:	4WD
Układ sterowniczy:	LHD
Rodzaj skrzyni biegów:	MANUAL
Liczba biegów:	5

## Historia uszkodzeń

Ta sekcja zawiera historię wypadkową pojazdu.

BRAK DANYCH

## Przebiegi pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o znanych przebiegach pojazdu.

#	Data	Przebieg
1	2007-04-24	46565 mi km

## Historia internetowa

Ta sekcja zawiera dane o pojeździe zebrane z Internetu.

2007-04-24	Pojazd wystawiony na aukcji pojazdów uszkodzonych. Status licznika przebiegu: Aktualny. Odczyt licznika uważa się za rzeczywisty. Możliwe usterki/uszkodzenia: wiele uszkodzeń.
2005-04-26	Data wydania/budowy pojazdu.

## Historia przeglądów technicznych

Ta sekcja zawiera historię przeglądów technicznych pojazdu.







BRAK DANYCH

## Historia sprawdzeń

Ta sekcja zawiera historię sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie. Można ją także prześledzić na mapie (wystarczy kliknąć na przycisk poniżej).



#	Data	Miasto	Region	Kraj
---	------	--------	--------	------

1	2016-11-27	Gliwice	Silesian Voivodeship	 Poland
2	2016-11-27	Gliwice	Silesian Voivodeship	 Poland
3	2016-11-27	Gliwice	Silesian Voivodeship	 Poland
4	2016-11-27	Gliwice	Silesian Voivodeship	 Poland
5	2016-11-27	Gliwice	Silesian Voivodeship	 Poland
6	2016-11-27	Gliwice	Silesian Voivodeship	 Poland

[Pokaż na mapie](#)

## Bazy pojazdów skradzionych

Ta sekcja pokazuje czy sprawdzany pojazd jest poszukiwany przez organy ścigania w następujących krajach.

	Ewidencja skradzionych pojazdów Kanadyjskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów CrimiMail		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Czeskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Norwegia		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Kaynine		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Litewskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Holenderskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Rumuńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Szwecja		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słoweńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słowackiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów IAATI oraz VIN-Info		Nie figuruje w rejestrach


## Usterki fabryczne

Ta sekcja ostrzega przed usterkami fabrycznymi zgłoszonymi przez producenta.

BRAK DANYCH

## Producent pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o producencie sprawdzanego pojazdu.

Data wpisu	Nazwa	Adres	Kraj
2006-12-29	Kia Motors Corp	781-1 Soha Dong Kwangmyung Shi, Kyungki-Do 423-701	South Korea 

## Zdjęcia pojazdu

Ta sekcja zawiera galerię zdjęć sprawdzanego pojazdu.

Źródło nr **1/1** z dnia **2011-03-22**











## Opcje wyposażenia

Ta sekcja zawiera listę opcji wyposażenia.

6A5	ALL MODEL
A6F	BL
77E	UNLEADED
15A	EVAP. GAS CONTROL
D4D	EMISSION - CAL. 2005
24A	FUEL CUT SYSTEM
A3A	UNDER TRAY - P/S
7EC	REAR CARGO COVER
835	TIRE - MICHELIN
3DD	CENTER MINI CAP
632	WHL-7.0JJ*16 - STL
1C2	PLASTIC
4568	AIR BAG - DRIVER-DUAL STAGE SYS
D968	AIR BAG - PASS'S-DUAL STAGE SYS





<b>33E</b>	AIR BAG-SIDE
<b>ABD</b>	DISC
<b>04B</b>	HIGH GRADE
<b>87B</b>	O/H CONSOLE-STD
<b>434</b>	KEYLESS - 304/447MHZ
<b>C0E</b>	TRIM-DR - DLX TYPE-CLOTH
<b>7C8</b>	TNTD
<b>A3C</b>	GLASS-RR DR - PRIVACY
<b>5560</b>	MIRROR-I/S - DAY & NIGHT
<b>41B</b>	MRR-VANITY - ILL D/S
<b>21A</b>	MRR-VANITY - ILL P/S
<b>352</b>	SOLAR
<b>E6E</b>	GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
<b>1DA</b>	RAD. GRILLE-B TYPE
<b>36C</b>	HEATED
<b>73C</b>	GLASS-B/LITE - PRIVACY
<b>3317</b>	MLDG-BACK PNL - CR COATG
<b>9DC</b>	MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
<b>574</b>	ELEC:HTR FLAT
<b>13E</b>	MLDG-DRIP RAIL - BLACK
<b>D3C</b>	GLASS-QTR SWIVELG - PRIVACY
<b>6EB</b>	CLOTH
<b>8F5</b>	S/BELT DRIVE PRETENSION
<b>4AF7</b>	SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
<b>0D5</b>	S/BELT PASS. PRETENSION
<b>8FF7</b>	SEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
<b>7F3C</b>	SEAT BELT-RR CTR - ELR
<b>836D</b>	BULB-12V P43T - H4 HALOGEN
<b>4DA</b>	S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
<b>AFB</b>	LAMP-HMS
<b>D3B</b>	MPH - KMH
<b>821</b>	LAMP-S/BELT WARN'G





<b>B36</b>	RADIO+CD - K5010
<b>D94</b>	SPEAKER-IP.
<b>E3E</b>	ANTENNA-ROD - BLACK
<b>99A</b>	AM10K/FM200K
<b>D1C</b>	CUPHOLDERS
<b>E3C</b>	RR HEAT - STD
<b>D3CA</b>	HEATER CONTROL - ROTARY TYPE
<b>6A0</b>	WASHER FLUID LEVEL SENSOR
<b>799</b>	CHIME BELL
<b>FEB</b>	THE TEMPERATE ZONE
<b>30E</b>	1ST ROW SEATS: BUCKET
<b>F2B</b>	CARGO TIE DOWNS
<b>E23</b>	CHILD SEAT ANCHORS
<b>3A1</b>	CRUISE CONTROL
<b>416</b>	IN DASH CD: SINGLE CD PLAYER
<b>CC7</b>	ENGINE COVER
<b>CCC</b>	LSD
<b>BED</b>	GARAGE OPENER HOLDER
<b>379</b>	A.C.C
<b>F53</b>	AIR CON
<b>972</b>	TRAILER HITCH
<b>3C9E</b>	FRONT AND REAR HEAD AIRBAGS
<b>C3B</b>	FRONT BUCKET SEATS
<b>6214</b>	MANUAL DRIVER'S SEAT LUMBAR ADJUSTMENT
<b>8C1</b>	LIMITED SLIP REAR DIFFERENTIAL
<b>28C1</b>	SOLID LIVE AXLE REAR SUSPENSION
<b>A67</b>	CHILD SAFETY LOCKS
<b>7E1</b>	READING LIGHTS
<b>EAF</b>	FOUR WHEEL DRIVE
<b>3AFA</b>	PART TIME FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM
<b>1D3</b>	VARIABLE POWER STEERING
<b>1AA</b>	AIR CONDITIONING



<b>9D8</b>	POWER EXTERIOR MIRRORS
<b>81C</b>	CENTER DIFFERENTIAL
<b>CC22</b>	FRONT AND REAR STABILIZER BARS
<b>DA8</b>	REAR VENTILATED DISC BRAKES
<b>7EA</b>	FRONT ADJUSTABLE HEADRESTS
<b>F47</b>	DOOR POCKETS
<b>7B5</b>	ANTENNA
<b>751</b>	DOUBLE WISHBONE FRONT SUSPENSION
<b>4FD</b>	TACHOMETER
<b>EAE</b>	UNDERBODY MOUNTED SPARE TIRE
<b>DC6</b>	INTERMITTENT REAR WINDOW WIPER
<b>8DF</b>	AUTOMATIC DELAY OFF HEADLIGHTS
<b>98A</b>	CLOCK
<b>ECD</b>	REAR CENTER 3-POINT BELT
<b>1B2</b>	STEERING WHEEL CRUISE CONTROLS
<b>128</b>	OVERHEAD CONSOLE WITH STORAGE
<b>035</b>	TOW HOOKS
<b>944</b>	TRAILER WIRING
<b>AA2</b>	SPLIT-FOLDING SECOND ROW SEAT
<b>E16</b>	INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
<b>CE1</b>	FRONT INDEPENDENT SUSPENSION
<b>5A8</b>	REAR DEFOGGER
<b>9EC</b>	MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
<b>19F</b>	SKID PLATES
<b>B41</b>	LOCKING CENTER DIFFERENTIAL
<b>1B3</b>	H-SPEED RATED TIRES
<b>3BB</b>	5 PASSENGER SEATING
<b>750</b>	ILLUMINATED VANITY MIRROR(S)
<b>0B2</b>	MANUAL FRONT PASSENGER SEAT
<b>A3F</b>	P TIRES
<b>0EF7</b>	3.5L V6 DOHC 24V FI ENGINE
<b>446</b>	FOLDING REAR CENTER ARMREST



<b>5B28</b>	FRONT CENTER CONSOLE WITH STORAGE
<b>AD9</b>	CARGO AREA LIGHT
<b>3AA</b>	PRIVACY GLASS
<b>CCF</b>	LIFTGATE REAR DOOR
<b>0B5E</b>	DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS
<b>4E2</b>	HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT
<b>29B</b>	REGULAR UNLEADED FUEL REQUIRED
<b>E60</b>	REAR VENTILATION DUCTS
<b>F3A</b>	TILT STEERING WHEEL
<b>EEA</b>	REAR ADJUSTABLE HEADRESTS
<b>5A3</b>	LOW FUEL LEVEL INDICATOR
<b>6AE</b>	FULLSIZE MATCHING SPARE TIRE
<b>4A8</b>	FRONT VENTILATED DISC BRAKES
<b>C94</b>	SEATBELT FORCE LIMITERS
<b>C51</b>	SEATBELT PRETENSIONERS
<b>E82</b>	REAR SPLIT BENCH SEAT
<b>163</b>	ALL SEASON TIRES
<b>1DC</b>	FRONT 12V POWER OUTLET
<b>5D7</b>	ONE-TOUCH POWER WINDOW(S)

## Zastrzeżenie

Wierzmy, że Historia Pojazdu VIN-INFO to najbardziej kompleksowy raport, który za pomocą Systemu Ekspertowego VIN-INFO agreguje dane z agencji rządowych, organizacji non-profit, partnerów branżowych, danych i informacji publicznych oraz z publicznych źródeł dostępnych w Internecie. Należy jednak pamiętać, że System Ekspertowy VIN-INFO trzeba traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze i nie może on być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, a wynikowy Raport Historii Pojazdu zawsze powinno się weryfikować i porównywać ze stanem faktycznym pojazdu i z zawartością właściwych dokumentów.

Ilość danych dostępnych w każdej z sekcji raportu zależy od sprawdzanego numeru VIN i jest podana przed zakupem raportu. Dane prezentowane w Raportach Historii Pojazdu są kompilacją informacji zebranych przez System Ekspertowy VIN-INFO i mogą powielać błędy źródłowe. VIN-INFO dokłada wszelkich możliwych starań, aby system dokonywał pełnej i logicznej analizy danych oraz tłumaczeń na inne języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe.

